

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000068 | Tarih: 22.07.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Gaziantep | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-99407

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		728,25	728,25
Kayış	1	798,89	798,89
Filtre	2	553,56	1.107,12
Filtre	1	206,93	206,93

Ara Toplam: 2.841,19

KDV (%20): 568,24

Genel Toplam: 3.409,43