

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000069 | Tarih: 08.10.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Gaziantep | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-11925

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		454,38	2.726,28
Kayış	1	1.162,36	1.162,36
Sensör	1	1.520,99	1.520,99

Ara Toplam: 5.409,63

KDV (%20): 1.081,93

Genel Toplam: 6.491,56

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar