

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000071 | Tarih: 24.05.2024 | Durum: Açık
Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Seyhan/Samsun | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-19758
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		998,56	3.994,24
Kayış	1	1.205,64	1.205,64
Sensör	1	1.245,70	1.245,70

Ara Toplam: 6.445,58

KDV (%20): 1.289,12

Genel Toplam: 7.734,70