

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000072 | Tarih: 14.08.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/İzmir | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-85303
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		749,47	2.997,88
Hidrolik Hortum	1	4.032,17	4.032,17
Hidrolik Hortum	1	1.518,33	1.518,33

Ara Toplam: 8.548,38

KDV (%20): 1.709,68

Genel Toplam: 10.258,06