

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000073 | Tarih: 17.09.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Adana | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-A
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-73632
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		789,47	3.157,88
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.157,88

KDV (%20): 631,58

Genel Toplam: 3.789,46