

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000075 | Tarih: 18.04.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Ankara | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-10603
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		880,50	2.641,50
Termostat	1	1.378,78	1.378,78
Kayış	1	1.177,19	1.177,19

Ara Toplam: 5.197,47

KDV (%20): 1.039,49

Genel Toplam: 6.236,96