

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000076 | Tarih: 01.09.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Antalya | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-21546
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		683,14	4.098,84
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.098,84

KDV (%20): 819,77

Genel Toplam: 4.918,61