

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000078 | Tarih: 21.03.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/İstanbul | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-B
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-81821
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		827,53	2.482,59
Kayış	1	1.180,22	1.180,22
Hidrolik Hortum	1	2.180,03	2.180,03

Ara Toplam: 5.842,84

KDV (%20): 1.168,57

Genel Toplam: 7.011,41