

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000079 | Tarih: 30.03.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Kritik | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Kadıköy/Antalya | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-91248

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		1.170,69	2.341,38
Kayış	1	1.102,11	1.102,11

Ara Toplam: 3.443,49

KDV (%20): 688,70

Genel Toplam: 4.132,19