

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000081 | Tarih: 16.12.2025 | Durum: Açık
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Şişli/Ankara | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-A
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-33886
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		1.103,94	2.207,88
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.207,88

KDV (%20): 441,58

Genel Toplam: 2.649,46