

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000083 | Tarih: 29.01.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Beşiktaş/Bursa | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-A

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-47728

Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		967,52	1.451,28
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.451,28

KDV (%20): 290,26

Genel Toplam: 1.741,54