

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000086 | Tarih: 13.12.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Seyhan/Bursa | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-38548
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		974,17	2.922,51
Kayış	1	303,06	303,06
Hidrolik Hortum	2	2.081,72	4.163,44

Ara Toplam: 7.389,01

KDV (%20): 1.477,80

Genel Toplam: 8.866,81