

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000088 | Tarih: 10.07.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/Samsun | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-53388
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.040,59	4.162,36
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.162,36

KDV (%20): 832,47

Genel Toplam: 4.994,83