

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000089 | Tarih: 07.07.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Gaziantep | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-11827
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		744,44	1.861,10
Kayış	1	609,75	609,75

Ara Toplam: 2.470,85

KDV (%20): 494,17

Genel Toplam: 2.965,02