

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000091 | Tarih: 18.09.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Seyhan/Konya | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-10143
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		708,19	4.249,14
Kayış	1	499,03	499,03

Ara Toplam: 4.748,17

KDV (%20): 949,63

Genel Toplam: 5.697,80