

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000092 | Tarih: 27.12.2024 | Durum: Onay Bekliyor

Öncelik: Yüksek | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Beşiktaş/Gaziantep | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-10560

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		1.029,60	1.029,60
Kayış	1	665,55	665,55
Termostat	1	1.422,46	1.422,46
Sensör	2	1.880,53	3.761,06

Ara Toplam: 6.878,67

KDV (%20): 1.375,73

Genel Toplam: 8.254,40

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis kayıtları için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar