

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000094 | Tarih: 06.08.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Samsun | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-27730
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		658,07	658,07
Sensör	1	1.962,28	1.962,28
Rulman Seti	1	432,55	432,55
Sensör	1	1.902,20	1.902,20

Ara Toplam: 4.955,10

KDV (%20): 991,02

Genel Toplam: 5.946,12