

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000095 | Tarih: 10.10.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Çankaya/İzmir | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-75277
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		729,70	1.094,55
Filtre	1	376,50	376,50

Ara Toplam: 1.471,05

KDV (%20): 294,21

Genel Toplam: 1.765,26