

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000096 | Tarih: 20.07.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Kadıköy/İstanbul | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-67667
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.127,32	2.818,30
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.818,30

KDV (%20): 563,66

Genel Toplam: 3.381,96