

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000097 | Tarih: 14.06.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/Samsun | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-49129
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.011,81	3.035,43
Filtre	1	268,65	268,65

Ara Toplam: 3.304,08

KDV (%20): 660,82

Genel Toplam: 3.964,90