

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000100 | Tarih: 21.06.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şişli/Kocaeli | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-A
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-48734
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		758,20	4.549,20
Rulman Seti	1	1.526,05	1.526,05

Ara Toplam: 6.075,25

KDV (%20): 1.215,05

Genel Toplam: 7.290,30