

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000106 | Tarih: 06.08.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Seyhan/İstanbul | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-96217

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.127,75	4.511,00
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.511,00

KDV (%20): 902,20

Genel Toplam: 5.413,20