

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000108 | Tarih: 16.06.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Selçuklu/İstanbul | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C

Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-39171

Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Kayış gevşemesi: Konveyör kayışı gerginliği düştü, kayma ve ses oluşuyor.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		882,98	1.324,47
Rulman Seti	1	858,42	858,42
Kayış	2	303,75	607,50
Sensör	1	1.791,41	1.791,41

Ara Toplam: 4.581,80

KDV (%20): 916,36

Genel Toplam: 5.498,16