

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000109 | Tarih: 11.01.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Selçuklu/Adana | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-A

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-29920

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		681,89	681,89
Hidrolik Hortum	1	1.207,71	1.207,71
Filtre	1	252,02	252,02

Ara Toplam: 2.141,62

KDV (%20): 428,32

Genel Toplam: 2.569,94

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis işlemleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar