

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000110 | Tarih: 17.06.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Çankaya/İstanbul | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-91583
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.031,67	3.095,01
Rulman Seti	1	1.101,17	1.101,17

Ara Toplam: 4.196,18

KDV (%20): 839,24

Genel Toplam: 5.035,42