

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000111 | Tarih: 17.01.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Samsun | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-32148
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		911,96	3.647,84
Filtre	1	313,62	313,62

Ara Toplam: 3.961,46

KDV (%20): 792,29

Genel Toplam: 4.753,75