

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000112 | Tarih: 09.03.2025 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Beşiktaş/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-C

Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-71543

Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		1.182,09	3.546,27
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.546,27

KDV (%20): 709,25

Genel Toplam: 4.255,52

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis faaliyetleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar