

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000113 | Tarih: 25.01.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/İstanbul | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-30443
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.083,99	4.335,96
Termostat	1	1.388,52	1.388,52

Ara Toplam: 5.724,48

KDV (%20): 1.144,90

Genel Toplam: 6.869,38