

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000114 | Tarih: 04.05.2025 | Durum: Açık
Öncelik: Orta | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-29024
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		1.164,21	1.746,32
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.746,32

KDV (%20): 349,26

Genel Toplam: 2.095,58