

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000115 | Tarih: 17.11.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/Samsun | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-63087
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		1.116,32	6.697,92
Kayış	1	1.021,70	1.021,70
Hidrolik Hortum	1	3.632,59	3.632,59

Ara Toplam: 11.352,21

KDV (%20): 2.270,44

Genel Toplam: 13.622,65