

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000116 | Tarih: 26.02.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Antalya | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-40974
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		1.092,58	1.638,87
Filtre	1	216,82	216,82
Rulman Seti	1	624,69	624,69

Ara Toplam: 2.480,38

KDV (%20): 496,08

Genel Toplam: 2.976,46