

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000117 | Tarih: 20.10.2024 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Çankaya/Kocaeli | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-60609
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		807,11	4.842,66
Sensör	1	1.637,35	1.637,35
Kayış	1	705,12	705,12

Ara Toplam: 7.185,13

KDV (%20): 1.437,03

Genel Toplam: 8.622,16