

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000120 | Tarih: 19.06.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Düşük (72 saat)

Lokasyon: Çankaya/Konya | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-B

Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-74297

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		901,46	5.408,76
Kayış	2	1.017,24	2.034,48

Ara Toplam: 7.443,24

KDV (%20): 1.488,65

Genel Toplam: 8.931,89

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis faaliyetleri için geçerli değildir. - Teknik Operasyonlar