

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000122 | Tarih: 22.01.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Antalya | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-72906
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		765,65	1.148,47
Hidrolik Hortum	1	1.851,24	1.851,24
Rulman Seti	2	970,51	1.941,02
Sensör	2	1.686,17	3.372,34

Ara Toplam: 8.313,07

KDV (%20): 1.662,61

Genel Toplam: 9.975,68