

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000123 | Tarih: 12.03.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/İstanbul | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-A
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-63307
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		615,44	2.461,76
Filtre	2	588,77	1.177,54

Ara Toplam: 3.639,30

KDV (%20): 727,86

Genel Toplam: 4.367,16