

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000124 | Tarih: 12.10.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Nilüfer/Samsun | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-39194
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		728,22	2.912,88
Rulman Seti	1	574,06	574,06
Sensör	1	823,02	823,02
Kayış	2	754,88	1.509,76

Ara Toplam: 5.819,72

KDV (%20): 1.163,94

Genel Toplam: 6.983,66