

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000125 | Tarih: 20.09.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Antalya | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-53961
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		943,09	2.357,72
Sensör	1	2.007,44	2.007,44

Ara Toplam: 4.365,16

KDV (%20): 873,03

Genel Toplam: 5.238,19