

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000126 | Tarih: 08.11.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Beşiktaş/Samsun | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-87212
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		883,74	1.767,48
Kayış	1	1.264,78	1.264,78
Sensör	1	1.551,65	1.551,65

Ara Toplam: 4.583,91

KDV (%20): 916,78

Genel Toplam: 5.500,69