

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000127 | Tarih: 06.03.2025 | Durum: Onay Bekliyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/İzmir | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-B
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-97688
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.5 saat)		527,71	791,57
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 791,57

KDV (%20): 158,31

Genel Toplam: 949,88

Not: Bu rapor ERP test amaçlı üretilmiş kurgusal bir çıktıdır. Bakım/servis için kullanılacak değildir. - Teknik Operasyonlar