

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000129 | Tarih: 25.01.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Düşük | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Şişli/Ankara | Şube/DM: TR-ANT-DC05 | Depo: Depo-B
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-17157
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (1.0 saat)		552,27	552,27
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 552,27

KDV (%20): 110,45

Genel Toplam: 662,72