

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000130 | Tarih: 24.12.2025 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Kritik | SLA: Düşük (72 saat)
Lokasyon: Muratpaşa/Samsun | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-C
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-54221
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		1.178,14	2.945,35
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.945,35

KDV (%20): 589,07

Genel Toplam: 3.534,42