

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000131 | Tarih: 01.11.2024 | Durum: Kapatıldı
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Karşıyaka/Bursa | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-1
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-39004
Servis Teknisyeni: Ahmet Korkmaz

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (3.0 saat)		863,05	2.589,15
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 2.589,15

KDV (%20): 517,83

Genel Toplam: 3.106,98