

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000132 | Tarih: 17.11.2025 | Durum: Açık

Öncelik: Orta | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Kadıköy/İzmir | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-B

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-69967

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Sensör hatası: Hat duruşuna sebep olan sensör sapması ve kablo temassızlığı.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		605,93	1.514,82
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.514,82

KDV (%20): 302,96

Genel Toplam: 1.817,78