

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000139 | Tarih: 08.07.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Bursa | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-B
Makine: Palet Sarma Makinesi - WrapMaster XM | Seri No: PLT-92434
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		1.148,35	6.890,10
Kayış	1	958,68	958,68

Ara Toplam: 7.848,78

KDV (%20): 1.569,76

Genel Toplam: 9.418,54