

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000141 | Tarih: 14.12.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Orta | SLA: Kritik (4 saat)
Lokasyon: Selçuklu/Adana | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Soğuk Oda-2
Makine: Forklift - Linde H35D | Seri No: FLT-97767
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (6.0 saat)		1.068,28	6.409,68
Rulman Seti	1	1.347,42	1.347,42
Kayış	1	687,77	687,77

Ara Toplam: 8.444,87

KDV (%20): 1.688,97

Genel Toplam: 10.133,84