

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000145 | Tarih: 08.07.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Kritik | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Seyhan/Konya | Şube/DM: TR-BUR-DC04 | Depo: Depo-C
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-30973
Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		510,42	1.276,05
Sensör	1	783,52	783,52
Termostat	1	438,89	438,89
Sensör	1	801,82	801,82

Ara Toplam: 3.300,28

KDV (%20): 660,06

Genel Toplam: 3.960,34