

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000146 | Tarih: 13.02.2024 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Yüksek (8 saat)
Lokasyon: Şehitkamil/İzmir | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Depo-C
Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-62720
Servis Teknisyeni: Selin Uçar

Arıza Tanımı

Motor aşırı ısınma: Soğutma fanı düzensiz çalışıyor, termostat arızası şüphesi.

Yapılan İşlemler

- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.5 saat)		951,28	2.378,20
Rulman Seti	2	565,45	1.130,90

Ara Toplam: 3.509,10

KDV (%20): 701,82

Genel Toplam: 4.210,92