

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000148 | Tarih: 19.10.2025 | Durum: Parça Bekleniyor
Öncelik: Yüksek | SLA: Orta (24 saat)
Lokasyon: Şişli/Ankara | Şube/DM: TR-ANK-DC02 | Depo: Depo-A
Makine: Konveyör Hattı - FlexLine 2000 | Seri No: CNV-19996
Servis Teknisyeni: Deniz Arı

Arıza Tanımı

Soğutma performansı düşüşü: Soğutucu gaz basıncı düşük, evaporatör yüzeyi kirli.

Yapılan İşlemler

- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		1.133,77	4.535,08
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 4.535,08

KDV (%20): 907,02

Genel Toplam: 5.442,10