

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2024-000151 | Tarih: 06.07.2024 | Durum: Açık

Öncelik: Düşük | SLA: Orta (24 saat)

Lokasyon: Karşıyaka/İstanbul | Şube/DM: TR-IST-DC01 | Depo: Depo-A

Makine: Soğutma Ünitesi - Carrier Supra 850 | Seri No: SOG-31377

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (2.0 saat)		999,55	1.999,10
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 1.999,10

KDV (%20): 399,82

Genel Toplam: 2.398,92