

NORTHWIND TRADERS - Teknik Servis / Arıza Raporu

Rapor No: SRV-2025-000152 | Tarih: 16.09.2025 | Durum: Kapatıldı

Öncelik: Düşük | SLA: Yüksek (8 saat)

Lokasyon: Şehitkamil/Samsun | Şube/DM: TR-IZM-DC03 | Depo: Soğuk Oda-2

Makine: Etiketleme Makinesi - LabelPro 300 | Seri No: ETK-22653

Servis Teknisyeni: Emre Taş

Arıza Tanımı

Hidrolik sızıntı: Yağ basıncı düşük, bağlantı noktalarında kaçak tespit edildi.

Yapılan İşlemler

- Kalibrasyon/ayar prosedürü uygulandı.
- Ön inceleme ve güvenlik izolasyonu yapıldı.
- Arızalı bölge temizlendi, bağlantı noktaları kontrol edildi.
- Test çalışması gerçekleştirildi ve sonuçlar kayıt altına alındı.

Maliyet Özeti

Kalem	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
İşçilik (4.0 saat)		862,16	3.448,64
Parça Değişimi	-	-	0,00

Ara Toplam: 3.448,64

KDV (%20): 689,73

Genel Toplam: 4.138,37